




# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Траверса, 500 кг  
C103611 / C103612

Конфиденциально

1

7/15





# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Траверса, 500 кг  
C103611 / C103612

Конфиденциально

2

7/15

Артикул для заказа образуется из порядкового номера позиции запасной части и названия модели оборудования, например, \*1\_C103611, \*3\_C103612

№	DESCRIPTION	ОПИСАНИЕ	QT'Y	
			C103611	C103612
1	STANDING BRACKET	ОПОРА	2	2
2	NUT M10	ВИНТ M10	2	2
3	STANDING BLOCK	СКОБА ОПОРНАЯ	2	2
4	BOLT M10X30	БОЛТ M10X30	2	2
5	BEAM	ПОПЕРЕЧИНА	1	1
6	WASHER (Small)	ПРОКЛАДКА (МАЛАЯ)	2	2
7	CAPSCREW	ВИНТ СТЯЖНОЙ	2	2
8	RUBBER HANDLE SLEEVE	ПРОТЕКТОР РЕЗИНОВЫЙ	2	4
9	WASHER (BIG)	ПРОКЛАДКА (БОЛЬШАЯ)	1	2
10	GRIP HANDEL	РУКОЯТКА	1	2
11	ADJUST SCREW	ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ	1	2
12	CHAIN	ЦЕПЬ	1	2
13	RUBBER CUSHION	УПОР РЕЗИНОВЫЙ	4	4